



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตากตก กองช่าง

ที่ ดก ๗๒๓๐๑.๓/ พิเศษ

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่บริเวณเหมืองดาดคอนกรีตและตลิ่งริมห้วยตากพังทลาย หมู่ที่ ๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกได้รับแจ้งจากนางกุลลาภ ใจมูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก หมู่ที่ ๙ และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำเหมืองดาดคอนกรีต(เหมืองเต้า) แจ้งว่าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา กระแสน้ำห้วยตากกัดเซาะตลิ่งห้วยตากรวมทั้งเหมืองดาดคอนกรีตที่ส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรหมู่ที่ ๙ พังเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นั้น

ข้อเท็จจริง

นายองค์การบริหารส่วนตำบลตากตกมอบหมายให้กองช่างนำโดยนายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ประสานงานกับนายวรรณรบ กรพาทากำนันตำบลตากตก ,นายอรรถพล สุขสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙ , นางกุลลาภ ใจมูล ส.อบต. หมู่ ๙ ร่วมตรวจสอบพื้นที่,สิ่งปลูกสร้างที่ได้รับความเสียหาย จากการสำรวจพบว่า

๑. พื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรได้รับความเสียหาย กระแสน้ำห้วยตากกัดเซาะตลิ่งห้วยตากและพื้นที่ทำการเกษตรเป็นความยาวประมาณ ๒๐๐ เมตรจริง

๒. เหมืองดาดคอนกรีต(เหมืองเต้า) ที่อยู่ติดกับที่ดินของป่าไผ่และลุงวิชัย เกิดความชำรุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ความยาวประมาณ ๖๐ เมตร ซึ่งดินบริเวณคลองส่งน้ำได้ถูกน้ำห้วยตากกัดเซาะดินบริเวณดังกล่าวพังทลายทั้งหมด

๓. เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนร้องขอให้ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยการนำดินมาลงบริเวณพื้นที่ที่ถูกน้ำกัดเซาะเพื่อป้องกันพื้นที่ทำการเกษตรพังทลายเพิ่มเติม นายวรรณรบ กรพาทากำนันตำบลตากตก จึงชี้แจงว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในลำห้วยยังอยู่ในระดับที่สูงเครื่องจักรกลยังไม่สามารถเข้าทำงานได้ หากระดับน้ำลดลงตนจะนำเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮมาทำการขุดเอาดินที่ถูกน้ำพัดพามาถมบริเวณตลิ่ง,พื้นที่ทำการเกษตรที่ถูกน้ำกัดเซาะพังทลายให้กับเกษตรกร

๔. นายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์ นายช่างโยธา ชี้แจงว่าก่อนหน้านี้ทางอบต.ตากตกได้มีการสำรวจเพื่อที่จะทำการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งลำห้วยตาก แต่ติดปัญหาเรื่องเจ้าของพื้นที่ยังเซ็นยินยอมให้ทางอบต.ตากตกเข้าดำเนินการยังมีครบถ้วนจึงไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งปัจจุบันดินตลิ่งริมห้วยตากและเหมืองดาดคอนกรีตที่ส่งน้ำเข้าพื้นที่ทำการเกษตรให้กับเกษตรกรพังเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ ซึ่งทางอบต.ตากตกต้องทำการสำรวจออกแบบและประมาณราคา เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเพื่อทั้งนี้ต้องขอความเห็นชอบ,การยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้ทางอบต.เข้าไปดำเนินการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างผนังตลิ่งลำห้วยตากโดยวางกล่องเกเบี้ยนพร้อมทั้งก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีตขึ้นมาใหม่ทดแทนเหมืองเส้นเดิมที่พังเสียหาย แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรในระยะยาว

๕. นายวรรณรบ กรพาทา กำนันตำบลตากตกได้สอบถามกับป่าไหลมา เจ้าของที่ดินว่า ยินยอมให้ทางอบต.ตากตกหรือหน่วยงานอื่นๆเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ตนเองหรือไม่ ซึ่งป่าไหลมาได้แสดงความยินยอมให้ทางหน่วยงานอบต.ตากตกเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ตนเองและจะเซ็นยินยอมให้ใช้พื้นที่ต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

-1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก



(นางชนัดดา มั่นเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ความเห็น/ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ขอ กอบชัง จำเป็นมาก เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน เพื่อ โดย เหวื่อ
รวมทั้งได้ รับผลกระทบ อีก ก่อให้เกิด




(นายสุขเกษม โคสอน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ภาพการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลตากตก , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก
 กรณีเหมืองลาดคอนกรีตและตลิ่งริมห้วยตากพังทลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก
 วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.




 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวรรณรบ กรพaha) กำนันตำบลตากตก


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายอรรพล สุขสุวรรณ) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางนภัสนันท์ แทงทอง) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางจินตนา เปียร์ค) ผู้ได้รับความเดือดร้อน


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์) นายช่างโยธาฯ


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางกุลลาบ ใจมูล) ส.อบต. หมู่ ๙



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางจันทลา เนียมก้อน) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวิชัย เงินดี) ผู้ได้รับความเดือดร้อน


ภาพการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลตากตก , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก
 กรณีเหมืองขุดคอนกรีตและตลิ่งริมห้วยตากพังทลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก
 วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.





 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวรรณรบ กรพาหา) กำนันตำบลตากตก



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายอรรถพล สุขสุวรรณ) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางนภสนันท์ แดงทอง) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางจินตนา เปียร์ค) ผู้ได้รับความเดือดร้อน


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์) นายช่างโยธา



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางกุลลาภ ใจมูล) ส.อบต. หมู่ ๙


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางจันทลา เนียมก้อน) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวิชัย เงินดี) ผู้ได้รับความเดือดร้อน


ภาพการตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับกำนันตำบลตากตก , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก
 กรณีเหมืองดาดคอนกรีตและตลิ่งริมท้ายตากพังหลาย หมู่ที่ ๙ ตำบลตากตก
 วันที่ ๒๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น.





 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวรรณรบ กรพาทา) กำนันตำบลตากตก



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายอรรถพล สุขสุวรรณ) ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙



 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางนภัสนันท์ แต่งทอง) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางจินตนา เบียร์ค) ผู้ได้รับความเดือดร้อน


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายปิยฤกษ์ ภาคะเวทย์) นายช่างโยธาฯ


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางกุลลาบ ใจมูล) ส.อบต. หมู่ ๙


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นางจันทลา เนียมก้อน) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน


 ผู้ร่วมตรวจสอบ
 (นายวิชัย เงินดี) ผู้ได้รับความเดือดร้อน

